



+印(4箇所)にφ16mmの穴を空けてください
※車両個体差でずれる可能性があるので、穴がずれた場合実車合わせで修正してください

